

INFORME DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

ÁREA A AUDITAR			Gestión de mantenimiento e infraestrutura – Procedimento de gestión de mantenimiento de vehiculos y equipos vigência 2023						
FECHA DE AUDITORÍA: VIGENCIA DEL PROGRAMA:		Marzo 11 -26	Marzo 11 -26 FECHA APROBACIÓN DE INFORME: ABRIL 5 DE 2024						
		2024							
		DI	ESARROLLO	HEL SHEET WAS A SHEET WAS ASSETTED AS A SHEET WAS A SHEET WAS ASSETTED AS A SHEET WAS A SH					
Identificar y propender oportunamente I procedimiento establecido por la empres de los recursos dispuestos por la empre desempeño de los vehículos y la presta Verificar el grado de cumplimiento del correctivo) de propiedad o al servicio de la para garantizar la adecuada prestación de asegurando la satisfacción de los usuarios			sa en el mantenimiento de vehículos y esa y la ejecución de los mismos; con ción de los servicios. procedimiento de mantenimiento de a empresa – vigencia 2023, de conforme los servicios, con la finalidad de ide	vequipos, verificando la asignación el objetivo de asegurar el óptimo vehiculos y equipos (preventivo y idad a los parametros establecidos					
		PERSONA(S	S) ENTREVISTADA(S):						
	NOME	BRE:		CARGO:					
Iván Darío Montaño Neisa Nicolás Andrés Muñoz Lozano Wilber Silva Rodríguez		Coordinador	écnico Operativo de Mantenimiento iversitario - Almacén						

METODOLOGÌA

La Auditoria se desarrolló atendiendo el programa de Auditoria Interna para la vigencia 2024, aprobado en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 29 de febrero, se remitió previamente el Plan Anual de Auditoria a la Dirección Técnico Operativa — Director y al coordinador de mantenimiento e infraestructura, fue socializado en reunión de apertura llevado a cabo el 11 de marzo de 2024. Se describe a continuación la ejecución de cada una de las actividades realizadas por el grupo auditor.

ASPECTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:

La auditoría se llevó a cabo verificando los aspectos de planeación estratégica, lineamientos establecidos en la empresa relacionado con el proceso de gestión de mantenimiento e infraestructura – procedimiento de gestión de mantenimiento de vehículos y equipos de la empresa para la vigencia 2023, el cual tiene como propósito garantizar que los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad o al servicio de la empresa, necesarios para la prestación de los



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

servicios funcionen en óptimas condiciones de manera ágil y oportuna.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, desarrolla la presente auditoria para identificar y atender oportunamente las acciones de mejoramiento que puedan existir para propender hacia una gestión eficiente, eficaz que alimente integralmente el objetivo propuesto y la administración de los riesgos que puedan presentarse.

Se solicitó a los responsables del proceso el inventario de la flota vehícular existente en la empresa, el informe sobre que vehículos que se encuentran en operación y las hojas de vida de los vehículos – formato establecido en el sistema integrado de gestión SIG – GMT–F8

Se realizó verificación al programa de mantenimiento de los vehículos de la empresa, compactadores de basura, camionetas, barredora mecánica, tráiler tipo camabaja, volqueta y vactor. El programa consta de mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos y el respectivo cronograma.

INVENTARIO FLOTA VEHICULAR Y ESTADO DE OPERACIÓN



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

FECHA	MARZO 2024	i Suggettierne daaste His			
PLACA	MARCA	MODELO	ESTADO MECÁNICO	ÁREA	ESTADO ACTUA
		COMPA	CTADORES SENCILL	os	
OSM064	CHEVROLET	2013	PARA BAJA	ASEO	INHABILITADO
OSM087	CHEVROLET	2015	REGULAR	ASEO	OPERANDO
OSM094	CHEVROLET	2015	REGULAR	ASEO	TALLER EMSERCH
O5M107	CHEVROLET	2017	REGULAR	ASEO	OPERANDO
OSM116	CHEVROLET	2018	REGULAR	ASEO	OPERANDO
OSM117	CHEVROLET	2018	REGULAR	ASEO	OPERANDO
O5M118	CHEVROLET	2018	REGULAR	ASEO	OPERANDO
		COMPACT	ADORES DOBLE TRO	QUE	
O5M031	CHEVROLET	2012	PARA BAJA	ASEO	INHABILITADO
OSM060	CHEVROLET	2013	PARA BAJA	ASEO	INHABILITADO
O5M086	CHEVROLET	2015	REGULAR/ CRÍTICO	ASEO	OPERANDO
OSM112	CHEVROLET	2018	REGULAR/ PARA REPARAR	ASEO	TALLER PROVEEDO
OSM113	CHEVROLET	2018	REGULAR	ASEO	OPERANDO
O5M115	CHEVROLET	2018	REPARACIÓN	ASEO	OPERANDO
O5M881	MERCEDES BENZ	2023	BUENO	ASEO	OPERANDO
OSM882	MERCEDES BENZ	2023	BUENO	ASEO	MANTE PREVENTIV
OSM883	MERCEDES BENZ	2023	BUENO	ASEO	OPERANDO
OSM884	MERCEDES BENZ	2023	BUENO	ASEO	OPERANDO
O5M885	MERCEDES BENZ	2023	BUENO	ASEO	OPERANDO
			COMPACTADOR (R	200 - 100 -	T
OSM052	CHEVROLET	2012	BUENO	ASEO	OPERANDO
OSM125	CHEVROLET	2018	BUENO	ASEO	OPERANDO
		1,1	IETAS DOBLE CABIN		1
OIL823	CHEVROLET	2003	REGULAR	MANTENIMIENTO	OPERANDO
OSM076	MAZDA	2014	BUENO	ASEO	OPERANDO
O5M077	MAZDA	2014	BUENO	ACUEDUCTO	OPERANDO
OSM078	MAZDA	2014	BUENO	GERENCIA	OPERANDO
ALCOHOL STATE	CAMIONETA DE S	STACAS & CA	MIONETA TIPO PAN	IEL (RESPECTIVAMENT	
OSM126 OSM128	CHEVROLET CHEVROLET	2018 2018	BUENO REGULAR	DTO A.A.A GERENCIA - COMERCIA	OPERANDO OPERANDO
O3MIZO			DRMAL, FURGÓN R		Q OPERANDO
OSM059	CHEVROLET	2012	BUENO	ASEO	OPERANDO

OSM082	JAC	2014	BUENO	ACUEDUCTO	OPERANDO
OSMO83] JMC	2014	BUENO	ACUEDUCTO	OPERANDO
OC14127	Cuoren I	54.00-24.00-24.00-44.00-44.00	ETA DOBLE TROQUI		
OSM127	CHEVROLET	2018	BUENO	ASEO	OPERANDO
OSM045	INTERNATIONAL	2009	VACTOR BUENO	ALCANTARILLADO	OPERANDO
~#IVW#3	MIENTATIONAL	kerveren besenntariet a erekeringse	renove in the same of the control of	ALAMIARILADO	U-ERANDU
N/A	CASE	2011	INICARGADOR BUENO	ACFO	09594450
N/A				ASEO	OPERANDO
		Appropriate and a contract with	ARREDORA (RESPE BUENO/	CTIVAMENTE)	
N/A	JOHNSTON	2019	PARA MMTO BUENA/	ASEO	TALLER PROVEEDO
OSM050	ELGIN	2011	BUENA/ PARA MIMTO	ASEO	OPERANDO
semaliar tavák kirinar nederlekk		6005=6066600666466644666	CAMABAJA	GENERALISAN PANGENGEN PENGENARAN PENGENARAN	#4\$/108665557455555555565747658665



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05


De los 35 vehículos que se encuentran al servicio de la empresa, a la fecha del ejercicio auditor no se encuentran operando los siguientes:

✓ Se evidencio certificación de fecha 6/10/2023, expedida por el Director Técnico Operativo y el profesional universitario – coordinador de mantenimiento, donde manifiestan que el vehículo compactador dobletroque OSM 031 ya cumplió con la vida útil y se encuentran obsoleto.
Respecto a los vehículos: OSM 060 Vehículo compactador doble troque / 2013 y OSM 064 Vehículo compactador sencillo/2013, no se evidencio certificación. En un comunicado expedido por el Director Técnico Operativo de fecha 6 de octubre de 2023 dirigido al señor Wilber Alexander Silva Rodríguez, profesional Universitario Almacén - se presenta el Informe Técnico estado flota vehicular para proceso de baja; donde se relaciona: Vehículos que se requieren sacar de operación el OSM 060 y OSM 064.

Por lo anterior se requiere determinar si realmente los vehículos mencionados se van a dar de baja y de ser así, expedir la respectiva **certificación de elementos para dar de baja**, la cual se encuentra identificada con el código GAL F46 en el Sistema Integrado De Gestión - SIG

✓ Los siguientes vehículos se encuentran fuera de operación, según información suministrada el 13 de marzo del año en curso por el coordinador de mantenimiento:

OSM094: Vehículo tipo compactador sencillo, se encuentra en el Taller de Emserchía para el mantenimiento de la caja compactadora que incluye láminas laterales, ducto de bandeja, caja de lixiviados y estribo.





OSM112: Vehículo tipo compactador dobletroque, se envía a taller de proveedor para un diagnóstico detallado, sin embargo el diagnóstico preliminar es que requiere reemplazo de enfriador de aceite.

OSM882: Vehículo tipo compactador dobletroque (nuevo), se encuentra actualmente en el taller del proveedor para la realización del primer mantenimiento preventivo del vehículo, proyectado en el programa de mantenimientos para el año 2024.



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

Minibarredora: Vehículo de barrido mecánico, se encuentra en taller de proveedor Ramonerre para un diagnóstico de los mantenimientos que requiere el equipo.

Inventarios: Respecto a la valoración de los inventarios de la flota vehicular de la empresa se verificó las cifras reflejadas en el módulo de almacén vs las cifras reflejadas en los Estados Financieros de la empresa, evidenciándose que con corte a 31 de diciembre de 2023, tiene un saldo acumulado de \$ 10.829.679.063 incluyendo las bicicletas en el código contable 1675 (equipos de transporte, tracción y elevación); sin embargo se deja la aclaración que en el código 1635 (bienes muebles en bodega) están incluidos 3 compactadores por valor de \$3.792.600.000 los cuales no fueron asignados a 31 de diciembre a la Dirección Técnica Operativa.

			1. A. A. S. M.		As a second of the second of t
		and the second state of the second state of the second second second second second second second second second	CHIA E.S.P. EMSERCHIA	4	
			DLUTIVO DICIEMBRE		
GRUPOS	NOMBRE	MAYOR	ALMACEN	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
301	TERRENOS	1605	3,666,262,755	3,666,262,755	
310	CONSTRUCCIONES EN CURSO REDES ACUEOUCTO	16150501	14,120,726,151	14,120,726,151	
VARIOS/ MOV.BOD.	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1635	4,138,451,908	4,138,451,908	- 0
VARIOS/ MOV.BOD.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1636		-	•
302	EDIFICIOS Y CASAS	1640	1,719,092,332	1,719,092,332	0
309	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1645	356,893,240	356,893,240	•
	REDES	1650	80,223,491,463	80,223,491,463	•
08/211/214/220/222/2 21	MAQUINARIA Y EQUIPO	1655	1,919,043,943	1,919,043,943	O
212/218	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1665	623,202,130	623,202,130	- 0
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1670	867,965,516	867,965,516	0
	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1675	10,829,679,063	10,829,679,063	•
206	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1680	13,333,199	13,333,199	•
204/807	INTANGIBLES	1970	704,397,897	704,397,897	0
	ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	TOTAL	119,182,539,599	119,182,539,598	

Con lo anterior se refleja que la empresa cuenta con 34 vehículos de propiedad de la misma y el Vactor de propiedad de la Alcaldía Municipal el cual se encuentra, bajo la figura jurídica de Comodato mediante el contrato No. CM-003 de 2022 cuyo objeto es el siguiente: "El comodante entrega al comodatario gratuitamente y el comodatario recibe a título de comodato precario préstamo de uso un equipo denominado camión de succión vactor." en la cláusula séptima se estipula entre otras obligaciones del comodatario, la de realizar el mantenimiento del bien e informar anualmente al comodatario sobre el estado del bien, efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo a fin de mantener en perfectas condiciones el camión de succión vactor.

Verificación de inventario área de taller de mantenimiento

En el ejercicio auditor se solicitó al profesional universitario de almacén la relación del inventario asignado al taller de mantenimiento, con la finalidad de realizar la verificación de las existencias físicas con el funcionario responsable Técnico Operativo. Realizada la verificación se evidencio que no todas las herramientas existen representado en un



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

8%, la mayoría se encuentran en mal estado. Por lo que se requiere realizar una revisión por parte del Coordinador de mantenimiento y el técnico, para determinar que sirve y que no sirve y hacer entrega de herramientas acorde a la necesidad. No se evidenció acta de entrega de herramientas al responsable del proceso.

PROCEDIMIENTO GESTION DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPOS

En el proceso auditor la Oficina Asesora de Control Interno procedió a verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en la empresa para el mantenimiento de vehículos cuyo objeto es garantizar que los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad o al servicio de la empresa necesarios para la prestación de los servicios, funcionen en óptimas condiciones de manejo ágil y oportuno, igualmente se realiza verificación del cumplimiento de los diagramas de flujo y el diligenciamiento de los respectivos formatos establecidos en el SIG.

En el Sistema Integrado de gestión – SIG en el proceso de Gestión de mantenimiento e infraestructura se evidencio que se cuenta con:

- el procedimiento establecido para la gestión de mantenimiento de vehículos y equipos
- el programa de mantenimiento identificado con el código GMT PP01,
- el diagrama de flujo mantenimiento correctivo de vehículos y equipos GMT Df01
- el diagrama de flujo mantenimiento preventivo de vehículos y equipos GMT Df02
- Hoja de vida de vehículos y equipos GMT F8
- acta de entrega de herramientas GMT F12
- planilla bitácora GMT F15
- Reportes área de Taller de mecánica GMT F07
 Entre otros
- ✓ Revisada la información contenida en el procedimiento de gestión de mantenimiento de vehículos y equipo:

Numeral 5. 5.2, se solicitó por parte del equipo auditor las actas de entrega de herramientas formato GMT F12, para los vehículos nuevos Mercedes Benz 2023 (OSM881,OSM882,OSM883,OSM884,OSM885) con la finalidad de verificar la entrega oportuna de las herramientas al responsable del vehículo; de lo anterior no se evidenció las respectivas actas de entrega de herramientas; sin embargo la profesional universitario de la Oficina Asesora do Control Interno realizó verificación de las herramientas bajo prueba selectiva para los vehículos nuevos y algunos do los antiguos.



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

				National of each product of the state of	IOS PUBLICOS E	2 (1) (2 (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1					
			PRUEBA SELECTA		A Committee of the Comm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ILOS - (GMT F12	}			
REFERENCIA	PLACA DE VEHICULO										
1,2,	OSM 882	OSM 883	OSM 884	OSM 885	OSM 113	OSM 116	OSM 127	OSM 128	OSM 076		
Bosquin	Х	Х	х	. X	Х	Х	X	Х	X		
Exántor libras	х	Х	Х		X	Х	Х	Х	Х		
Juego de copa ruedas	Х	Х	Х	Х		Х	х	χ		OSM128 - Cruceta	
Juego de triángulos	х	х	х			Х	x			OSM127-Conos	
Gato hidraulico	Х	Х	Х	Х			Х	Х		No Sirve(OSM 127	
Caja de herramienta plástica	Х	х	Х							Ma/eśn	
Juego de Baves	X	·X	Х		٠.	ta di ngaja					
Llave alemana	X	х	Χ				X			Eståen el Kit de Carretera	
Alicate hombre sólo											
Linterna	Х	. Х	Х]			
alicate	Х	Х	Х								
Paleta pare y siga								***************************************			
Pala cuadrada							Χ.				
Repuesto	χ	X	X	X	en te e	χ	:	X			
radio	X	X	Х	х	X	X	Х	x	х	No Sirve(OSM 113,116)	
Destornilador de pala	χ	X	χ				Х			Està en el Kit de Carretera	
DestornBador estrella	X	X	χ				× X			Está en el Kit de Carretera	
Tacos en madera	X	Х	Х				X				
Bitácora	X	X	х	х	Х	X		, ·		Digital	
Kit de carretera	x	X	x			: 1	: X			Esta pendiente Kit Carretera (OSM885)	
CONDUCTOR		Juan Pablo Díaz		Miguel Caiica	Gonzalo Cogua	Pablo Socha T	 	Edgar E. Vargas	Fredy Parra		
FECHA	20/03/2024	18/03/2024		·····		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19/03/2024	1			

De lo anterior se evidencio que los vehículos nuevos MERCEDES BENZ, cuentan con las herramientas necesarias excepto el vehículo de placas OSM885 al cual no se le ha hecho entrega del KIT como se evidencia en el acta de entrega del vehículo de diciembre 11 de 2023

Respecto a la prueba selectiva realizada de los vehículos modelos antes del 2018, se evidencio que no cuentan con Todas las herramientas estipuladas en el formato GMT F12 el cual no es utilizado por los responsables del proceso. Por lo que se requiere realizar una revisión y actualización del formato verificando si es aplicable o no en todos los elementos descritos, además entregar las herramientas necesarias para los vehículos que se encuentran operando (artículo 30 ley 769 2002—código nacional de tránsito terrestre.

Se evidencio acta de entrega de los vehículos nuevos COMPACTADORES 28YD3 donde se relaciona: Fecha de entrega, nombre del funcionario que recibe, placa, marca, tipo modelo entre otras características del vehículo Inventario del vehículo (tarjeta de propiedad, soat, manual de mantenimiento y operación caja compactadora, certificado



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

de capacitación, kit de carretera, radio, aire acondicionado entre otros.

Numeral 5.3 Respecto a este numeral se requiere modificar en el documento el formato estipulado en el mismo, en lo referente a la bitácora de mantenimiento

Numeral 5.4 Respecto al orden y área de mantenimiento se debe modificar en el documento los formatos que se mencionan en el mismo GMT F03 y GMT F06 los cuales ya no existen en el SIG

Numeral 6. Documentos Relacionados se evidencio que no existe en el procedimiento del SIG algunos formatos, igualmente se debe incluir algunos:

		T.			ENTOS RELACIONADO
Nº ANEXOS CÓDIG	cónico	NOMBRE	FORMA	ATO SIG	OBSERVACIONES
	CODIGO	NOME .	Α	NA	ODSERVACIONES
1	GMT PP01	Programa Mantenimiento	Х		
2	GMT D 1 01	Diagrama de Flujo Mantenimiento Correctivo de Vehículos y Equipos	Х		
3	GMT Df02	Diagrama de Flujo Mantenimiento Preventivo de Vehículos y Equipos	Х		
5	GMT F01	Registro de Consumo de Lubricantes		Х	ELIMINAR
6	GMT F03	Registro de Lavado de cárcamos y aseo área de mantenimiento	,	х	ELIMINAR
7	GMT F06	Registro de succión, desarenaderos y cárcamos Vactor		х	ELIMINAR
8	GMT F07	Reportes área taller de mecánica	Х		
9	GMT F08	Hojas de Vida Vehículos y Equipos	Х		
10	GMT F10	Bitácora de Mantenimiento, reporte y puntos clave de inspección	,	х	ELIMINAR
11	GMT F12	Actas de entrega de herramientas	Х		
12	GMT F14	Seguimiento kilometraje vehiculos	Х		INCLUIR
13	GMT F15	Planiilla de bitácora	х		INCLUIR

Por lo que se hace necesario revisar y modificar el procedimiento gestión de mantenimientos de vehículos y equipos GMT P01

✓ Mantenimiento Preventivo de los Vehículos de Emserchia E.S.P.

Se realizó entrevista con el coordinador de mantenimiento de vehículos y se solicitó la información, de las actividades del diagrama de flujo mantenimiento preventivo de vehículos y equipos – GMT Df02 de lo cual se evidencio:

- Las hojas de vida de los vehículos y equipos debidamente diligenciadas de acuerdo con las características y especificaciones técnicas.
- Se evidencio la ejecución de los mantenimientos de vehículos (compactadores, camionetas, camiones volquetas y vactor y maquinaria amarilla), realizados hasta el mes de noviembre de la vigencia 2023. No se evidencio la



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

planeación realizada para la misma.

Se evidencio en el sistema integrado de gestión el programa GMT PP01 programa de mantenimiento archivo en Excel donde se especifica la línea del vehículo, el kilometraje para el control de mantenimiento (motor embrague, suspensión, combustible entre otros), al parecer corresponde a la vigencia 2021. La programación está definida:

Hasta 102.000 kilómetros para los vehículos de línea FRR, FVR, FVZ;

Hasta 120,000 kilómetros para los vehículos de línea BT-50

Hasta 60.000 kilómetros para los vehículos de línea JAC

Hasta 60.000 kilómetros para los vehículos de línea MERCEDEZ BENZ... entre otros

Realizando una verificación de los vehículos existentes en la empresa y el kilometraje de recorrido se evidencio que los vehículos antiguos ya superan los 102.000 (FRR, FVR, FVZ) kilómetros, los 120.000 (BT-50); por lo que se requiere revisar y actualizar el programa de mantenimiento por vigencia, según el kilometraje real de cada uno de los vehículos, para garantizar de esta manera el adecuado mantenimiento y funcionamiento de los mismos.

Se tomó como referencia la planilla para el kilometraje de los vehículos seguimiento kilometrajes vehículos - código GMT F14, la cual se encuentra diligenciada hasta octubre de 2023; sin embargo se evidencio que para la vigencia 2024 el formato se encuentra actualizado a la fecha.



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

emserchia::	

SEGUIMIENTO KILOMETRAJES VEHÍCULOS

Versión: 1

Fecha: 14 de Julio de 2020

Código: GMT F14

emzeir)	1167777		<u>l</u>							congo.	Offi (47
			MES DE E	JECUCIÓN:	0	Ctubre			AÑO I)E EJECUCIÓN:	2023
TIPO	₹	MARC/ *	LINEA 🕶	MODEL	PLACA -	SEMANA 1 Y	SEMANA 2 🕶	SEMANA] 🕶	SEMANA 4	SEMANA 5 -	KM CAMBIO
COMPACTADOR TROQUE	DOBLE	CHEVROLET	FVZ	2018	OSW127	19,917	19,917	19,917	19,949	19,967	17,7%
COMPACTADOR TROQUE	DOBLE	CHEVROLET	FVZ	2018	OSM-115	193,434	193,434	193,434	193,434	193,434	198,604
COMPACTADOR TROQUE	DOBLE	CHEVROLET	FVZ	2018	0544113	188,617	189,994	189,994	190,048	190,054	191,228
COMPACTADOR TROQUE	DOELE		FVZ	2018	OSM-112	220,054	221,113	222,083	222,955	223,909	229,910
COMPACTADOR TROQUE	DOBLE	CHEVROLET	CYZ	2012	OSM-031	190,003	190,600	191,200	0	0	188,600
COMPACTADOR TROQUE	DORLE	CHEVROLET	FVZ	2013	OSM-060	0	0	0	0	0	307,566
COMPACTADOR TROQUE	DOBLE	CHEVROLET	FVZ	2015	0844086	231,910	232,258	233,112	234,075	235,221	236,844
COMPACTADOR SENC	#10	CHEVROLET	FVR	2013	OSM-064	0	0	0	0	0	331,408
COMPACTADOR SENC	3TO	CHEVROLET	FVR	2015	OSM-087	309,087	309,738	310,431	310,904	311,335	315,738
COMPACTADOR SENC	ILO	CHEVROLET	FVR	2015	OSM-094	289,077	289,517	289,650	290,167	290,841	293,668
COMPACTADOR SENC	810	CHEVROLET	FVR	2017	OSM-107	221,190	222,261	223,092	223,808	224,712	225,792
COMPACTADOR SENC	#10	CHEVROLET	FVR	2018	OSM-116	178,369	179,381	179,903	180,302	181,219	183,330
COMPACTADOR SENC	aTO	CHEVROLET	EVR	2018	OSM-117	158,648	159,575	159,833	160,612	161,384	162,086
COMPACTADOR SENC	illo	CHEVROLET	FVR	2018	OS\4-118	163,547	164,539	165,192	166,111	166,997	157,152
COMPACTADOR MINIA	SATIC	CHEVROLET	NOR	2012	OSM-052	142,059	142,141	142,288	142,369	142,447	145,843
MINICOMPACTADOR		CHEVROLET	FRR	2018	OSM125	163,753	164,854	165,624	166,263	167,096	166,362
CAVION DE ESTACAS		CHEVROLET	NOR	2012	OSM-059	125,936	126,134	126,342	126,671	126,970	128,526
CAMIONETA		MAZDA	BT50	2014	OSM-078	146,454	147,102	147,579	148,353	149,026	153,616
CAMONETA		MAZDA	BT50	2014	OSM-076	149,765	150,018	150,234	150,510	150,798	155,656
CAMONETA		MAZDA	BT50	2014	OSM-077	198,939	0	0	199,973	200,327	205,327
CAMONETA		CHEVROLET	EUV	2003	ON_823	443,536	443,709	443,962	444,067	444,335	444,961
CAMONETA		CHEVROLET	LUV-D.MAX	2018	OSM125	50,906	51,090	51,712	51, 9 07	52,077	57,077
CAMIONETA PANEL		CHEVROLET	L-300	2018	0514-128	88,729	89,252	89,454	89,734	89,886	94,886
CAMIÓN FURGON	erania Perant OCOQ	JAC	HFC1035K	2014	OSM-082	85,624	85,858	85,877	86,039	86,172	90,361
CAMÓN FURGON		лис	JX	2014	OSM-083	38,268	0	38,459	38,541	38,647	40,056
BARREDORA MECANK)A	ELGIN	PELICAN	N/A	O5M-050	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	6,094
MINI-BARREDORA					No asignado	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1600,16
VACTOR		INTER	MUKU STAPO	2009	O5M-045	103,078	103,426	103,458	103,510	103,647	102,764
MINICARGADOR		CASE	SR 200	N/A	No asignado	2,431	2,431	2,441	2,449	2,453	2,631

Se evidencio el diligenciamiento del formato GMT F07 Reportes área de taller de mecánica para la vigencia 2023 donde se especifica si fue un mantenimiento preventivo o correctivo excepto la del mes de abril, igualmente el diligenciamiento del formato GMT F15 Bitácora de trabajos realizados por vehículo.

Por otra parte la empresa se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros establecidos en la norma técnica ISO 9001:2015 y revisado el documento GMT PP01 programa de mantenimiento, plasmaron la ejecución y eliminaron las hojas del archivo Excel de la planeación; incurriendo en una alteración del documento normalizado en el SIG; se requiere utilizar el documento descargado de dicha plataforma.



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

En el Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el diagrama de flujo mantenimiento preventivo de vehículos y equipos Código GMT DF02, se evidencio que en el diagrama se hace referencia a unos formatos SST F76 y GMT F15 los cuales no existen ya en el SIG, por lo que se hace necesario revisar y modificar el diagrama y normalizarlo en el SIG.

✓ Mantenimiento correctivo de vehículos y equipos: En el Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el diagrama de flujo mantenimiento correctivo de vehículos y equipos Código GMT DF01, se evidencio que en diagrama se hace referencia a unos formatos SST F04, SST F76 los cuales no existen ya en el SIG, por lo que se hace necesario revisar y modificar el diagrama y normalizarlo en el SIG.

			MANTENIM	COINCIDENCIA DE REPORTE DE	
PLACA	MARCA	MODELO	GMT PP01	GMT FO7 - TALLER	MTO ENTRE
	COMPACT	ADORESSE	Nattos		
OSM064	CHEVROLET	2013	ο	0	
OSM087	CHEVROLET	2015	11	2	
OSMO94	CHEVROLET	2015		1	
OSM107	CHEVROLET	2017	0	0	
OSM116	CHEVROLET	2018	, o	1	
OSM117	CHEVROLET	2018	6	7	
OSM118	CHEVROLET	2018	. o	0	
	COMPACTAL	ORES DOBI	ETROQUE		
OSMØ1	CHEVROLET	2012	6	0	
OSM060	CHEVROLET	2013	1	o	
OSMOB6	CHEVROLET	2015	1	2	
OSM112	CHEVROLET	2018	1	2	
OSM113	CHEVROLET	2018	0	o 41 144 14	
OSM115	CHEVROLET	2018	0		
OSM881	MERCEDES BENZ	2023		0	
OSM882	MERCEDES BENZ	2023	0	0	
OSM883	MERCEDES BENZ	2023	0	0	
OSM884	MERCEDES BENZ	2023	0		
	+		0	0	
OSM885	MERCEDES BENZ	2023		ACCUMUM CONTRACTOR CON	
***************************************	ECOLECTOR & MINIC	**************************************	2007 (341-000) 4 3000000 - 10000000000000000000000000000		
OSMOS2	CHEVROLET	2012	. 0	0	
OSM125	CHEVROLET	2018	- 6	2	
-65,0000,0000,000 Ag	CAMIONE	TAS DOBLE	CABINA		
OIL823	CHEVROLET	2003	0	0	
OSMO76	MAZDA	2014	٥	٥	
OSM077	MAZDA	2014	0	٥	
OSM078	MAZDA	2014	1	1	
	DE ESTAÇAS & CAM	IONIETA TIP	O PANEL (RE	SPECTIVANAENITEI	
OSM126	CHEVROLET	2018	0	О	
OSM128	CHEVROLET	2018	2	1	
The second second second second	ONES (ESTACAS, NOF	MAL FURG	ON RESPECT	IVAMENTE)	45.36.66.6
OSM059	CHEVROLET	2012	1	1	
OSMOB2	JAC	2014	0	o	
OSMO83	JMC	2014	1	1	
	VOLQUE	A DOBLE T	ROQUE		
OSM127	CHEVROLET	2018	1	ದಿ	The second secon
		VACTOR			
OSM045	INTERNATIONAL	2009	1	2	
	MIN	IICARGADO	R		
N/A	L CASE	2011	о		State of the Section Section 1997
M	IINIBARREDORA Y BA				****
N/A	JOHNSTON	2019	0	Ŏ	
OSM050	ELGIN	2011 AMABAIA	0	0	vaxespe 6505 vast vast 1500 500
N/A	BÚFALO	2012	0	o construction of the cons	



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

Se realizó una verificación de los mantenimientos correctivos realizados entre la ejecución del programa de mantenimiento - GMT PP01 y el reporte de área de taller de mecánica - GMT F07 para el mes de noviembre de 2023 como prueba selectiva, evidenciándose que la información contenida en los respectivos formatos no coincide, generando de esta manera incertidumbre sobre el mantenimiento que se está realizando a la flota vehicular de la empresa.

De los 35 vehículos se realizó mantenimiento correctivo a 14 vehículos, de los cuales solo coincide la información de 3 vehículos correspondiente al 22%.

PERSONAL COMPETENTE PARA REALIZAR LA LABOR DE MANTENIMIENTO

La empresa cuenta en la planta de personal con: 1 profesional universitario - coordinador de mantenimiento grado 1, 3 técnicos operativos (2- grado 2 y 1- grado 3) y un operario asistencial grado 3; para realizar las labores de mantenimiento de vehículos. En el ejercicio de la auditoria se verificó las competencias de los funcionarios adscritos para desempeñar esa labor, evidenciándose que cuentan con los perfiles y competencias requeridas, de la siguiente manera:

- Nicolás Andrés Muñoz Lozano Coordinador de mantenimiento: Cuenta con estudios universitarios con Ingeniería civil de la escuela colombiana de Ingeniería Julio Garavito y algunos diplomados.
- Wilson Donoso Técnico operativo, octavo semestre Ingeniería civil Universidad santo tomas
- David Sebastián Delgado Chicacauza Técnico Operativo con estudio de Técnico en mantenimiento de motores, gasolina y gas del SENA, Diplomado y curso en mecánica de la ECCI.
- Jesús Ricardo Peña Técnico Operativo, tecnólogo en mantenimiento mecatrónica de automotores del Sena, técnico en mantenimiento de motores gasolina y gas, curso especial de reparación mecánica de motores de vehículos livianos entre otros
- Eduardo Doncel Sánchez operario de mantenimiento: Cuenta con estudios técnicos del Sena
- en soldador por arco v soplete

REVISIÓN TECNICOMECÀNICA Y SOAT VEHÍCULOS DE EMSERCHIA E.S.P

Se realizó verificación a la hoja de vida de los vehículos, revisando que se dio cumplimiento a la normatividad legal vigente respecto a la revisión tecnicomecànica y al cumplimiento de la adquisición del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT.

Se suscribió contrato de prestación de servicio No. 012 -2023 con el centro de diagnóstico automotriz verify car Chía SAS cuyo objeto fue el suministro del Servicio de revisiones técnico mecánicas y gases anuales exigidas por el ministerio de transporte a los vehículos pertenecientes a la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P, para circular por las vías públicas y privadas del país. El contrato se liquidó el 27 de diciembre de 2023, con un porcentaje de ejecución en pagos del 92.41%



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

PARCE	24,525,000,000,000,000,000,000,000,000,000	ACTUAL CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONT		MECANICA Y SOAT V		
COMPACTAGORES 2 SOCIO So			MODELO	AREA	TECNICOMECANICA	SOAT
OSM087						\$ B B B B B
CHEVROLET 2015	OSM064	CHEVROLET	2013	ASEO	06/03/2022	30/01/2025
CHEVROLET 2017						
OSMM801	OSM094	CHEVROLET				
CHEVROLET 2018 ASEO						
Command				\$		
COMPACTADORES DEBLET TROUBLE 20/09/2004						
CAMABAJA CHEVROLET 2018	OSM118	[CHEVROLET]		mpromagness of the second seco	The state of the s	24/04/2024
SEMONGO				·		70/04/2024
OSM085						
CHEVROLET 2018						
OSM113	OSMOSS	CHEVROLET	2015	ASEO	07/06/2024	25/01/2025
OSM881	OSM112	CHEVROLET	2018	ASEO	01/12/2024	12/06/2024
OSM881	OSM113	CHEVROLET	2018	ASEO	22/09/2024	14/06/2024
OSM881 MERCEDES BENZ 2023 ASEO			2018	ASEO	03/08/2024	14/06/2024
OSMB82 MERCEDES BENZ 2023 ASEO Info. Revisión en el RUNT. Revisión en los 6 años después de matricula son modelos O2/11/2024			2023	25-31-52-53	No se encontró Información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo	
OSM883 MERCEDES BENZ 2023 ASEO Información registrada en el RUNT. Revisión a matrícula son modelo 2021 2023 MERCEDES BENZ 2023 ASEO Información registrada en el RUNT. Revisión a 30/10/2024	OSM882	MERCEDES BENZ	2023		No se encontró Información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2023	02/11/2024
OSM884	OSM883	MERCEDES BENŽ	2023	ASEO	No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2023	**** ****
OSM885 MERCEDES BENZ 2023 ASEO Sens RICHAT, Revisión a matrícula son modelo 2023 25/10/2024 25/10/2024 26/07/2024	OSM884	MERCEDES BENZ	2023	ASEO	información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo	1.44
MININERCOLECTOR & MINICOMPACTADOR (RESPECTIVAMENTE)	OSM885	MERCEDES BENZ	2023	ASEO	información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo	
OSM125		MINIRECOL	ECTOR & MIN	ICOMPACTADOR (F		
OSM125	OSM052	CHEVROLET	2012	ASEO	04/12/2024	10/04/2024
Cambon C	OSM125	CHEVROLET	2018	ASEO	09/06/2024	24/07/2024
Camabaia Chevrolet 2003 Mantenimiento 28/11/2024 13/04/2024 29/01/2025 29/01/2026 20/08/2024 20/08/202			CAMIO	NETAS DOBLE CABIN	IA .	
OSM077 MAZDA 2014 ACUEDUCTO 29/01/2025 29/01/	OIL823	CHEVROLET	2003	MANTENIMIENTO	28/11/2024	13/04/2024
OSM078	OSM076	MAZDA	2014	ASEO	14/07/2024	20/01/2025
CAMIONETA DE ESTACAS & CAMIONETA TIPO PANEL (RESPECTIVAMENTE)				7350		29/01/2025
No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo 21/08/2024						
OSM126 CHEVROLET 2018 DTO A.A.A en encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 21/08/2024 OSM128 CHEVROLET 2018 RENCIA - COMERCI información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 CAMIONES (ESTACAS, NORMAL, FURGÓN RESPECTIVAMENTE) OSM059 CHEVROLET 2012 ASEO 28/09/2024 10/04/2024 OSM082 JAC 2014 ACUEDUCTO 29/01/2025 10/03/2025 OSM083 JMC 2014 ACUEDUCTO 12/07/2024 14/03/2025 VOLQUETA DOBLE TROQUE NO SE enformación registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 VOLQUETA DOBLE TROQUE NO SE enformación registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 VACTOR OSM045 INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR NO SE encontró información registrada en el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla 2009 ASEO el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla 2009 ASEO el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla 2009 ASEO el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla 2009 ASEO el RUNT. Barredora con registro de e	OSM077	MAZDA	2014	ACUEDUCTO	29/01/2025	29/01/2025
CHEVROLET 2018 RENCIA - COMERCI Información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018	OSM077 OSM078	MAZDA MAZDA	2014 2014	ACUEDUCTO GERENCIA	29/01/2025 06/03/2025	29/01/2025
OSM059 CHEVROLET 2012 ASEO 28/09/2024 10/04/2024 OSM082 JAC 2014 ACUEDUCTO 29/01/2025 10/03/2025 OSM083 JMC 2014 ACUEDUCTO 12/07/2024 14/03/2025 VOLQUETA DOBLE TROQUE NO SS SHOCHITO Información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 01/08/2024 VACTOR OSM045 INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR N/A CASE 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla OSM050 ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla	OSM077 OSM078	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE	2014 2014 ESTACAS & CA	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE). No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024
OSMO82 JAC 2014 ACUEDUCTO 29/01/2025 30/03/2025 OSMO83 JMC 2014 ACUEDUCTO 12/07/2024 14/03/2025 VOLQUETA DOBLE TROQUE NO SE SHOOMTO Información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años deapués de matrícula son modelo VACTOR OSMO45 INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR N/A CASE 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla MINIBARREDORA Y BARREDORA (RESPECTIVAMENTE) N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla OSMO50 ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla CAMABAJA	OSM078 OSM078 OSM126	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET	2014 2014 ESTACAS & CA 2018 2018	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró Información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 2018	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024
OSMO83 JMC 2014 ACUEDUCTO 12/07/2024 14/03/2025 VOLQUETA DOBLE TROQUE No se encontro información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años deapués de matrícula son modelo 2018 VACTOR OSMO45 INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR N/A CASE 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con regi	OSM077 OSM078 OSM126	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET	2014 2014 ESTACAS & CA 2018 2018	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró Información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 2018	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024
OSMO83 JMC 2014 ACUEDUCTO 12/07/2024 14/03/2025 VOLQUETA DOBLE TROQUE No se encontro información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años deapués de matrícula son modelo 2018 VACTOR OSMO45 INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR N/A CASE 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con regi	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET CAMIONE	2014 2014 ESTACAS & CO 2018 2018	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE)	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024
OSM045 INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 anos después de matrícula son modelo 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR NO se encontró información registrada e la RUNT. Barredora con registrada e la RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla MINIBARREDORA Y BARREDORA (RESPECTIVAMENTE) N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla OSM050 ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla CAMABAJA	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET CAMIONES CHEVROLET	2014 2014 ESTACAS & CO 2018 2018	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCIA ORMAL, FURGÓN R ASEO	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrículo 2018 ESPECTIVAMENTE 28/09/2024	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 21/08/2024
OSM127 CHEVROLET 2018 ASEO Información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años deapués de matrícula son modelo 2018 VACTOR OSM045 INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR N/A CASE 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla MINIBARREDORA Y BARREDORA (RESPECTIVAMENTE) N/A JOHNSTON 2019 ASEO El RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla OSM050 ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla CAMABAJA	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET CAMIONES CHEVROLET JAC	2014 2014 ESTACAS & CO 2018 2018 (ESTACAS, N 2012 2014	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 10/04/2024 10/03/2025
OSM127 CHEVROLET 2018 ASEO información registrada en el RUNT. Revielón a los 6 años después de matrícula son modelo 2019 VACTOR OSM045 INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR NO se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla MINIBARREDORA Y BARREDORA (RESPECTIVAMENTE) N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registrada el RUNT. Barred	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET CAMIONES CHEVROLET JAC	2014 2014 ESTACAS & CA 2018 2018 5 (ESTACAS, N 2012 2014 2014	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 10/04/2024 10/03/2025
OSMO4S INTERNATIONAL 2009 ALCANTARILLADO 28/11/2024 09/06/2024 MINICARGADOR NO se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla MINIBARREDORA Y BARREDORA (RESPECTIVAMENTE) N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla OSMO50 ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla CAMABAJA	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET CAMIONES CHEVROLET JAC	2014 2014 ESTACAS & CA 2018 2018 5 (ESTACAS, N 2012 2014 2014	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de metricula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 10/04/2024 10/03/2025
MINICARGADOR N/A CASE 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilia MINIBARREDORA Y BARREDORA (RESPECTIVAMENTE) N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Berredora con registro de importación / Maquinaria Amarilia OSMOSO ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilia CAMABAJA	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082 OSM083	MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET CAMIONES CHEVROLET JAC JMC	2014 2014 ESTACAS & CA 2018 2018 5 (ESTACAS, N. 2012 2014 2014	ACUEDUCTO GERENCIA IMIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCIA ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO ACUEDUCTO ASEO ASEO	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025 12/07/2024 ENO SE ENCONTO información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de mel RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo matrícula son modelo matrícula son modelo de matrícula son modelo de matrícula son modelo matrícula son matrí	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 10/04/2024 10/03/2025 14/03/2025
N/A CASE 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla MINIBARREDORA Y BARREDORA (RESPECTIVAMENTE) N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla OSMOSO ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla CAMABAJA	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082 OSM083 OSM127	MAZDA MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET CAMIONES CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET	2014 2014 ESTACAS & CO 2018 2018 5 (ESTACAS, N 2012 2014 2014 VOLQL 2018	ACUEDUCTO GERENCIA IMIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO JETA DOBLE TROQU ASEO VACTOR	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025 12/07/2024 ENO SE ENCONTO información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo an el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 10/04/2024 10/03/2025 14/03/2025
N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Berredora con registrada e importación / Maquinaria Amarilla OSMOSO ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla CAMABAJA	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082 OSM083 OSM127	MAZDA MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET CAMIONES CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET	2014 2014 ESTACAS & CA 2018 2018 2018 (ESTACAS, N 2012 2014 2014 VOLQL 2018	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI ORIMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO JETA DOBLE TROQU ASEO VACTOR ALCANTARILLADO	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025 12/07/2024 ENO SE ENCONTO información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo an el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018	29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 10/04/2024 10/03/2025 14/03/2025
N/A JOHNSTON 2019 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Berredore con registro de importación / Maquinaria Amarilla OSMOSO ELGIN 2011 ASEO No se encontró información registrada e el RUNT. Barredore con registro de importación / Maquinaria Amarilla CAMABAJA	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082 OSM083 OSM127	MAZDA MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET	2014 2014 2018 2018 2018 2018 2012 2014 2014 2014 2018	ACUEDUCTO GERENCIA IMIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO JETA DOBLE TROQU ASEO VACTOR ALCANTARILLADO RINICARGADOR	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025 12/07/2024 E No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo 2018 28/11/2024 No se encontró información modelo 2018 28/11/2024	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 20/03/2025 14/03/2025 01/08/2024 20/06/2024 20/06/2024
OSM050 ELGIN 2011 ASEO el RUNT. Barredora con registro de importación / Maquinaria Amarilla CAMABAJA	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082 OSM083 OSM127 OSM045	MAZDA MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET	2014 2014 2014 2018 2018 2018 2018 2012 2014 2014 2014 2018	ACUEDUCTO GERENCIA MIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO JETA DOBLE TROQU ASEO VACTOR ALCANTARILLADO RINICARGADOR	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025 12/07/2024 E No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo 2018 ENUNT. Revisión a los 6 años después de matricula son modelo 2018 28/11/2024	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 20/03/2025 14/03/2025 01/08/2024 20/06/2024 20/06/2024
	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082 OSM083 OSM127 OSM045	MAZDA MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET CHEVROLET JAC JMC CHEVROLET MINIB	2014 2014 2014 ESTACAS & Co 2018 2018 2018 2012 2014 2014 2018 2009 M 2011 ARREDORA Y	ACUEDUCTO GERENCIA IMIONETA TIPO PAI DTO A.A.A RENCIA - COMERCI ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO ACUEDUCTO ASEO VACTOR ALCANTARILLADO RINICARGADOR ASEO BARREDORA (RESPE	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 ESPECTIVAMENTE) 28/09/2024 29/01/2025 12/07/2024 ENO SE ENCONTRO información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 ENUNT. Revisión a los 6 años después de matrícula son modelo 2018 28/11/2024 No se encontró informac el RUNT. Barredora cimportación / Maquita CTIVAMENTE) No se encontró informac el RUNT. Barredora cel RUNT. Barr	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 20/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 01/08/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024
	OSM077 OSM078 OSM126 OSM128 OSM059 OSM082 OSM083 OSM045 N/A	MAZDA MAZDA MAZDA CAMIONETA DE CHEVROLET CHEVROLET JAC JIMC CHEVROLET JAC JIMC CHEVROLET CHEVROLET JAC JIMC CHEVROLET JAC JIMC MINIB	2014 2014 2014 ESTACAS & CO 2018 2018 2018 2012 2014 2014 2014 2018 2009 M 2011 ARREDORA Y 2019	ACUEDUCTO GERENCIA IMIONETA TIPO PAI DTO A.A.A IRENCIA - COMERCI ORMAL, FURGÓN R ASEO ACUEDUCTO ACUEDUCTO ACUEDUCTO JETA DOBLE TROQU ASEO VACTOR ALCANTARILLADO RINICARGADOR ASEO BARREDORA (RESPE	29/01/2025 06/03/2025 NEL (RESPECTIVAMENTE) No se encontró información registrada en el RUNT. Revisión a los 6 años después de matirciula son modelo 2018 ENCONTRO PER PORTO PER PORTO PER PUNT. Revisión a los 6 años después de matirciula son modelo 2018 ENCONTRO PER PORTO PER PORTO PER PUNT. Revisión a los 6 años después de matirciula son modelo 2018 ENCONTRO PER PORTO	29/01/2025 29/01/2025 29/01/2025 21/08/2024 21/08/2024 20/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 01/08/2024 20/06/2024



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

Respecto al **SOAT**, se observó que todos los vehículos cuentan con el seguro obligatorio, dando cumplimiento a la Ley 769 de 2002, los cuales fueron adquiridos mediante el contrato de seguros No. 001 de 2023, cuyo objeto es "Adquisición de seguros de una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia. Que ofrezca a EMSERCHIA E.S.P las pólizas de seguros que resulten indispensables para una adecuada protección de los bienes muebles, maquinaria, vehículos, e intereses patrimoniales y de protección para la empresa de servicios públicos de chía — EMSERCHIA....." Contratista la Previsora S.A compañía de seguros, acta de terminación 29 de febrero de 2024, con un porcentaje de ejecución de pagos del 99.99%.

CONTRATACION VIGENCIA 2023 RELACIONADA CON SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR EMSERCHIA E.S.P

				EMPRESA DE SERVI	OOS PUBLICOS EMSER	CHIAES.P					
			PRUEBA SELECT	IVA CONTRATACIO	N VKGEN CJA 2023- CPS	, SUMINISTROS VEHIC	nros				
NUMERO	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA DE	FECHADE TERMINACIÓN + PORROGA	VALOR INCIAL + ADICION	SUPERVISOR	PAGOS REAUZADOS	SAIDO	% EÆCUTADO	ESTADO ACTUAL	OBSERVACION
CS-958-2023	Suministro de repuestos originales y/o homologados, mano de dora, misumos, horramientas, ládina, hudriantes, aditivos pos est consumo y combustible de acuardo com las carecteriticas que se requiena para el servicio lecrico de manterinales premedino, correctivo, espesaciones manores y mecanica de palla	MULTISERVICIOS AGROMOUSTRIALES AFMCS.A.S	1 da Abril de 2023	31 de Diciembre do 2023	\$ 770,331,782	ACISON RAMOS	\$ 754,281,874	\$ 16,047,908	99,82%	UQUIDACO	
CS-067-2023	Suministro de Itantes, neumáticos, rines, reencauches, disposición final y servicios esociados a las llantas y neumáticos, para el correcto funcionarmiento de los verticulos y maguinass	MULTISERVICIOS AGROINDUSTRIALES AFMCS.A.S	1 de Abril de 2023	31 de Diciembre de 2023	\$ 331,653,000	JICKSON RAMOS	\$ 325,717,280	\$ 5,935,720	98,21%	lidricaco	
CS-192-2023	Suministro de Vehiculos Compeciadores para el botalecimiento de la grestación del sentidos de sario en sua componantes de recolección y transporte, que sobratmente presta la Empresa de Senticios Publicos de Oria EUSEROPAR E.S.P.	ECDEOURPOS S.A.S	01 de Agoslo de 2023	10 de Diciembre 2023	\$ 6,120,999,999	RCKSON RAMOS	\$ 6,320,999,999	\$ ·	700'00%	BOLADIUDA	FALTA EGRESOS
CS-027-2023	Surtinistro de Equipos y Elementos para lea actividades operalisas del Area de mantenintento y comercial de la Empresa de Sarvidos Públicos de Chia Eli SERCHA E. S.P	INTEGRAL SOLUTIONS PLUS S A.S	14 de Febrero de 2023	13 de Abril de 2023	\$ 29,942,456	JOHN J. ZAMDRA	\$ 29,942,456	\$ -	10600%	EQUINADO	
CP 5-0 12-2023	Suministro del Senicio de revisiones técnico mecláricas y gases arrueles etigidas por el ministerio de transporte a los vehicados petencelentes a la Empresa de Senicios Públicos de Oxía EN SERCHA E.S.P	CENTRO DE DAGNOSTICO AUTOMOTRIZ VERFY CAR CHA S.A.S	23 de Febrero de 2023	31 de Diciembre de 2023	\$ 8,970,400	Jesus Rodriguez	\$ 8,294,400	\$ 686,000	92,41%	RUMBADO	
CS-103-2023	Suministro de Combustide (ACPM Y GASOLINA CORREENTE) para los Vericaice, maquinala y equipos de gropiedad a cargo de la Empresa de Senicios Publicos de Chia EM SERCIMA E.S.P.	COMBUSTBLES DEL CESAR & CIA LTDA CODELCE	13 de Junio de 2023	27 de Octubre de 2023	\$ 208,787,129	ACKZON KANYOZ	\$ 208,787,097	\$ 32	99,38%	EQUIDADO	FALTA EGRESOS
CS-141-2623	Suministro de Combustide (ACPIL Y GASOLINA CORRENTE) para los Verigatos, maguinasa y equipos de propiedad a cargo de la Empresas de Servicios Publicos de Chia Elli SERCHAL E.S. P	COMBUSTBLE HAR LTDA	09 de Noviembre de 2023	29 de Febrera de 2024	\$ 208,000,000	OKRAG HAVI OŘATHOM	\$ 130,571,674	\$ 77,428,326	93,91%	SIN UQUICAR	FALTA EGRESOS
CPS-033-2022	Presisción de seniclo de inado general de cabina, chasia, motor y caja compadadora para los entículos recolectores de besura, lanado general de catina, chasia y motor para los veliculos que spoy ant appresión de acueducto, atxantelisado y seo y de hisumos para el cuidado y coresevación de la fibila vehículac		31 de enero de 2022	28 de Febrero de 2024	\$ 45,000,000	NICOLAS MUNOZ	\$ 40,110,000	\$ 4,850,000	98,80%	SIN UQUIÇAR	FALTA EGRESOS DESDE PAGO 17
CS-145-2023	Suministro de Urea Automitica para control de emissiones de NOX en motores Diesel Euro 8 para los vehículos compactadores a cargo de la Empresa da Sexicios Púlticos de Chia Esil SERCHIA E.S.P.	TEKQUINICA S.A.S	13 de Diciembre de 2023	27 de Diciembre de 2023	\$ 26,779,000	ACKSON RAMOS	\$ 26,779,000		19q.00%	UQUOADO	FALTA RSRESOS
CPS-150-2023	Prestación de servicio de curso manzado de idoneida de Conductores de la Empresa de Servicios Públicos de Chia EUSERCHIA E.S.P	CENTRO CE ENSEÑANZA AUTOMOVELISTICA AUTOSTANFORO S.A.S	12 de Ordembra de 2023	31 de Diciembre de 2023	\$ 11,950,000	ADRADO GOMALRO	\$ 11,950,000		100,00%	UQWBAOO	FALTA EGRESOS



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

INDICADORES DE GESTION

Los indicadores de gestión permiten determinar si un proyecto o una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización con su equipo directivo establecen los indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para evaluar el desempeño y resultados

La empresa tiene definidos los indicadores de gestión para cada uno de los procesos, los cuales se encuentran en el Sistema Integrado de Gestión - SIG, la oficina Asesora de Planeación contribuye y lidera el proceso de asesoría para la construcción de indicadores de gestión y realiza periódicamente seguimiento a la medición de los mismos.

En la ejecución de la auditoria se verificó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno la medición de los indicadores de gestión del proceso auditado.

Se cuenta con 3 indicadores de gestión:

- Disponibilidad de equipos: Periodo de medición mensual, revisado la medición de indicadores para la vigencia 2023 se observó que únicamente se realizó para los meses de enero y febrero sin cumplir la meta mensual de del 90%.
- Mantenimiento preventivo: Periodo de medición mensual, revisado la medición de indicadores para la vigencia 2023 se observó que únicamente se realizó para los meses de enero y febrero, la meta mensual de cumplimiento del indicador era del 100%, la cual se cumplió.
- Mantenimiento correctivo: Periodo de medición mensual, revisado la medición de indicadores para la vigencia 2023 se observó que únicamente se realizó para los meses de enero y febrero, la meta mensual de cumplimiento del indicador era del 100%, la cual se cumplió.

REVISION DE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL PROCESO

Revisado el mapa de riesgos de la entidad para la vigencia 2023, se evidencio que se tiene identificado 1 riesgos relacionados con el proceso de Gestión de mantenimiento e infraestructura con responsabilidades por parte del coordinador de mantenimiento- Director operativo y Gerencia para operar los controles a los mismos:

- Incumplimiento a los cronogramas de mantenimientos vehicular preventivo y correctivo

Se evidencio en el ejercicio auditor que se realizó el monitoreo, seguimiento y evaluación de los controles asociado al riesgo identificado; las evidencias se encuentran en el Archivo de la Oficina Asesora de Control Interno y Planeación en la Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades.



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

		SINTESIS DE HALLAZGOS
TIPO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGOS Y OBSERVACIONES
OBSERVACION	4	Observación1: Inventario flota vehicular y estado de operación. Respecto al inventario vehicular de la empresa presentado por los responsables del proceso, se informó que se encuentran 3 vehículos inhabilitados. vehículo compactador dobletroque OSM 031/2013 Vehículo compactador doble troque OSM 060 / 2013 Vehículo compactador sencillo OSM 064 /2013 Se evidencio certificación de fecha 6/10/2023, expedida por el Director Técnico Operativo y el profesional universitario – coordinador de mantenimiento, donde manifiestan que el vehículo compactador dobletroque OSM 031 ya cumplió con la vida útil y se encuentran obsoleto. Por lo anterior se requiere determinar si realmente los otros vehículos mencionados se van a dar de baja y de ser así, expedir la respectiva certificación de elementos pa dar de baja, la cual se encuentra identificada con el código GAL F46 en el Sistema Integrado De Gestión – SIG (Página 4) Observación 2. Inventario taller de mantenimiento: Se solicitó al profesional universitario de almacén la relación del inventario asignado al taller de mantenimiento, se realizó verificación de las existencias físicas con el funcionario responsable Técnico Operativo, de lo cual se evidencio que no todas las herramientas existen representado en un 8%, además la mayoría se encuentran en mal estado. Por lo que se requierrealizar una revisión por parte del Coordinador de mantenimiento y el técnico, para determinar que sirve y que no sirve y hacer entrega de herramientas acorde a la necesidad. No se evidenció acta de entrega de herramientas al responsable del proceso. (Página 6) Observación 3. Mantenimiento correctivo. Se realizó una verificación de los mantenimiento - GMT PP01 y el reporte de área de taller de mecánica - GMT F07 para el mes de noviembre de 2023 como prueba selectiva, evidenciándose que la información contenida en los respectivos formatos no coincide, generando de esta manera incertidumbre sobre el mantenimiento que se está realizando a la flota vehicular de la empresa.



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

Observación 4. Indicadores de gestión. En la ejecución de la auditoria se verificó por parte de la Oficina Asesora de Control Interno la medición de los indicadores de gestión del proceso auditado.

Se cuenta con 3 indicadores de gestión, los cuales tienen una medición mensual y revisada la información se observó que únicamente se realizó la medición para los meses de enero y febrero

- Disponibilidad de equipos:
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo

Por lo que se requiere realizar la medición de indicadores de manera mensual, según lo establecido en el SIG

(Página 16)

Hallazgo 1. Procedimiento gestión de mantenimiento de vehículo. En el ejercicio auditor se revisó el procedimiento establecido por la empresa en el SIG – GMT P01, de lo cual se evidencio que el Director Técnico Operativo y el Coordinador de mantenimiento como responsables del proceso deben revisar, modificar el documento en los siguientes numerales y posteriormente normalizarlo en el SIG.

5. 5.2

5.3

5.4

ß

De igual manera se debe dar cumplimiento estricto a las directrices señaladas en el documento.

(Página 6.7 y 8)

HALLAZGOS

3

Hallazgo 2. Mantenimiento Preventivo de los Vehículos de Emserchia E.S.P

En el Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el diagrama de flujo mantenimiento preventivo de vehículos y equipos Código GMT DF02, se evidencio que en el diagrama se hace referencia a unos formatos SST F76 y GMT F15 los cuales no existen, por lo que se hace necesario revisar y modificar el diagrama y normalizarlo en el SIG.

En el ejercicio auditor se evidencio la ejecución de los mantenimientos de vehículos (compactadores, camionetas, camiones volquetas y vactor y maquinaria amarilla), realizados hasta el mes de noviembre de la vigencia 2023. No se evidencio la planeación realizada para la misma.

Se evidencio en el sistema integrado de gestión el programa GMT PP01 programa de mantenimiento archivo en Excel donde se especifica la línea del vehículo, el kilometraje para el control de mantenimiento (motor embrague, suspensión, combustible entre otros),



Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

al parecer corresponde a la vigencia 2021. Realizando una verificación de los vehículos existentes en la empresa y el kilometraje de recorrido se evidencio que los vehículos antiguos ya superan los 102.000 (FRR, FVR, FVZ) kilómetros, los 120.000 (BT-50); por lo que se requiere revisar y actualizar el programa de mantenimiento por vigencia, según el kilometraje real de cada uno de los vehículos.

Por otra parte la empresa se encuentra certificada en el Sistema de Gestión de Calidad bajo los parámetros establecidos en la norma técnica ISO 9001:2015 y revisado el documento GMT PP01 programa de mantenimiento, plasmaron la ejecución y eliminaron las hojas del archivo Excel de la planeación; incurriendo en una alteración del documento normalizado en el SIG; se requiere utilizar el documento descargado de dicha plataforma. (Páginas 8, 9, 10)

Hallazgo 3. Mantenimiento correctivo de vehículos y equipos: En el Sistema Integrado de Gestión se cuenta con el diagrama de flujo mantenimiento correctivo de vehículos y equipos Código GMT DF01, se evidencio que en diagrama se hace referencia a unos formatos SST F04, SST F76 los cuales no existen ya en el SIG, por que se hace necesario revisar y modificar el diagrama y normalizarlo en el SIG. (Página 11)

CONCEPTOS DEL AUDITOR

PRINCIPALES FORTALEZAS

Se resalta la disponibilidad y buena actitud frente al ejercicio de Auditoria por parte del Director Técnico Operativo, el profesional universitario - Coordinador de mantenimiento y del profesional universitario de almacén.

PRINCIPALES DEBILIDADES

Se cuenta con procedimientos, diagramas de flujo y formatos normalizados en el Sistema Integrado de Gestión; par llevar un adecuado control los cuales requieren de actualización y aplicación.

CONCLUSIONES

La Auditoria se ejecutó acorde con el plan anual de auditoria interna para la vigencia 2023, se verificaron aspectos relacionados con la planeación, políticas lineamientos, objetivos y procedimientos establecidos en la empresa relacionados con el proceso de Gestión de Mantenimiento e infraestructura, con la finalidad de verificar si los vehículos, maquinaria y equipos de propiedad o al servicio de la empresa, necesarios para la prestación de los servicios, funcionan en óptimas condiciones y de manera ágil y oportuna



PRE - INFORME DE AUDITORIA

Versión: 2

Fecha: Julio 09 de 2018

Código: EIN F05

El Director Técnico Operativo junto con el profesional Universitario - Coordinador de mantenimiento de acuerdo a los resultados de este informe, deben adelantar las acciones de mejora, para el mantenimiento oportuno del parque automotor para que se encuentre en óptimas condiciones para la prestación del servicio.

RECOMENDACIONES

Toda la información del programa de mantenimiento de cada vehículo, debe estar registrada en los formatos establecidos con la finalidad de obtener información histórica y trazabilidad de las operaciones realizadas, de tal manera que se garantice el cumplimiento del programa.

OBSERVACIONES (Eventualidades durante el procedimiento de auditoría)

APROI	BACION
AUDIT	OR(ES)
NOMBRE / CARGO	, gran
MARTHA LUCIA ÁVILA V. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	· uptholioide.
CARMEN DONELIA MARTINEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIO	That yeb

AUDITADO

NOMBRE / CARGO

FIRMA:

IVAN DARIO MONTAÑO DIRECTOR TECNICO OPERATIVO.

NICOLAS ANDRES MUÑOZ PU - COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

WILBER SILVA R.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ALMACEN

Cicolai A Miñoz

	1
•	
Ĵ	
	•
	•